


KVVY:n virtavesien kunnostuskohteet vuosina 2013-16

Número	Kohde
1	Rautajoki
2	Myllyoja
3	Kikkelänjoki
4	Vahokoski
5	Hanhijoki
6	Myllypuro
7	Särkikoski
8	Vilppulankoski
9	Vilppulankoski
10	Loppiskoski
11	Myllypuro
12	Sikojoki
13	Suninkoski



2013 = ★ , 2014 = ★ , 2015 = ★ , 2016 = ★

VILPPULANKOSKI (MÄNTTÄ-VILPPULA) KUNNOSTUS 3.9.2016

Vilppulankoskella jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja kunnostustoimia. Kunnostuksiin osallistui pieni, mutta sitkeä tehotiimi, joka päivän aikana muodosti alueelle kolme kutusoraikkaa. Kunnostusten aikana tehtiin maantiesillan alapuolelle kosken niskalle laaja lisääntymisalue (kuvat 3 ja 4). Hieman alemmaksi muodostettiin puolestaan vaijerihissiä hyväksi käyttäen kaksi pienempää kutusoraikkaa. Vuosien 2015 ja 2016 aikana Vilppulankoskeen on tehty 5 taimenen kutusoraikkaa. Koskialueella tullaan toteuttamaan sähkökoekalastukset vuonna 2017, jolloin kunnostusten vaikutuksia taimenen luontaisen lisääntymisen voidaan arvioida.



Kuvat 1 ja 2. Vilppulankosken talkookunnostajat ja vuonna 2016 tehtyjen soraikkojen sijainnit.



Kuvat 3 ja 4. Vilppulankosken maantiesillan alapuolen niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen.



Kuva 5. Vilppulankosken pääuoman kiviriutan viereen tehdyt kaksi kutusoraikkaa.

LOPPISKOSKI (TAMPERE) KUNNOSTUS 10.9.2016

Asuntilanjoen reitin ylimmällä koskialueella, Loppiskoskella, järjestettiin talkookunnostustapahtuma 10.9.2016. Kunnostukset tehtiin yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen ja alueella olevien osakaskuntien kanssa. Tampereen kaupunki oli tukemassa myös toimintaa. Päivän aikana koskialueelle muodostettiin neljä erillistä kutosoraikkoja. Myös kapeaa ja perattua uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi. Soraikkojen muodostaminen onnistui poikkeuksellisen hyvin ja onkin mielenkiintoista jatkossa nähdä, tapahtuuko alueella taimenen lisääntymistä jo syksyllä 2016.



Loppiskosken niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen.



Loppiskosken ylittävän maantiesillan alapuoli ennen ja jälkeen kunnostuksen.

MYLLYPURON (YLÖJÄRVI) KUNNOSTUS 17.9.2016

Ylöjärven Myllypuron kunnostuksia jatkettiin vuonna 2016 vuonna 2015 toteutettujen kunnostusten mukaisesti. Kunnostuskohteeksi valittiin alue, joka sijaitsi Siivikkalan taajaman välittömässä läheisyydessä. Kunnostukset tehtiin yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen, Näsijärven Lohikalayhdistyksen, Ylöjärven vesien osakaskunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Talkoisiin osallistui vuoden 2015 tavoin erittäin paljon vapaaehtoisia talkoolaisia ja päivän aikana onnistuttiin laittamaan Myllypuroon kaksi ”nuppikuormaa” kutusoraa. Alueelle muodostettiin neljä taimenen kutusoraikkoa ja uomaa kivettiin maltillisesti kalojen suojapaikkojen lisäämiseksi. Lisäksi alueelta poistettiin kaksi kalojen liikkumista rajoittavaa estettä.



Myllypuron talkoisiin osallistui yhteensä 24 vapaaehtoista talkoilijaa.



Myllyrinteentien sillan yläpuolen kosken niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen



Myllyrinteentien sillan alapuoleinen koskialue ennen ja jälkeen kunnostuksen.



Myllypuro kivettiin maltillisesti kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi.

SIKOJOEN (PIRKKALA) KUNNOSTUS 24.9.2016

Sikojoen Lentoasemantien vieressä sijaitsevilla koskiosuudella pidettiin ensimmäiset talkookunnostukset 24.9.2016. Talkookunnostusta oli Sikoisten osakaskunnan lisäksi tukemassa Pirkkalan kunta ja ELY-keskus. Lähellä asuvan maanomistajan tarjoaman konetyön avulla nuppikuorma kutusoraa kuljetettiin kasoiksi Sikojoen uoman viereen, josta talkooväen oli helppo siirtää sora uomaan. Kunnostusten aikana muodostettiin kaksi laajaa kutusoraikkoaluetta kosken niska-alueelle ja kaksi pienempää kutusoraikkaa.



Maanomistajan tekemä konetyö mahdollisti tehokkaan ja onnistuneen kunnostuspäivän.



Sikojoen Jokelan alueella sijaitsevan koskialueen niska ennen ja jälkeen kunnostuksen



Toinen pienemmistä kutusoraikoista, joka tehtiin Sikojoelle.



Sikojoen kunnostuksessa käytettiin myös maltillisesti puuainesta.

JYLLINJOEN SUNINKOSKEN (IKAALINEN) KUNNOSTUS 1.12.2016

Vuonna 2015 aloitettuja Jyllinjoen kunnostuksia jatkettiin vuonna 2016. Kunnostuskohteeksi valittiin Suninkoski, joka on Jyllinjoen toiseksi alin koskialue. Vesistön suuren koon ja alueella aikaisemmin toteutetun voimakkaan perkauksen takia kunnostuksissa käytettiin järeämpää konekalustoa ja kunnostuksia täydennettiin talkootyöllä. Päivän aikana talkoolaiset raivasivat alueen pusikoita, kunnostivat Suninkosken pientä uomaa, kivesivät pääuomaa ja viimeistelivät kutusoraikkoita. Päivän aikana Suninkokseen muodostettiin neljä kutusoraikkoo ja uomaa kivettiin noin 300 metrin matkalta.



Ennen toimiin ryhtymistä käytiin läpi kunnostuspäivän tavoitteet ja työtavat. Konetyö on lähes välttämätön apu jokikokoluokan virtavesien tehokkaassa kunnostamisessa.

Ennen kunnostuksia



Jälkeen kunnostusten



Jyllinjoen Suninkosken pääuoma oli voimakkaasti perattu ennen kunnostuksia. Kunnostusten aikana uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi. Uoman keskiosaan jätettiin avoin reitti melojille.



Jälkeen kunnostusten



Jälkeen kunnostusten

Kunnostusten aikana koskialueelle muodostettiin neljä kutusoraikkoo.